

PROGRAME - PRIORITĂȚI DE RESTAURARE

PATRIMONIUL CULTURAL MONDIAL - ANSAMBLUL MĂNĂSTIRII HUREZI

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	Nr. niveluri Struct. de rezistență	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
1	Ansamblul Mănăstirii Hurezi Monument înscris în Lista Patrimoniului Cultural Mondial: Palatul Brâncovenesc Cod LMI: VL-II-m-A-09894.03	Orașul Horezu, sat aparținător Romanii de Jos	3	1692 - 1697	Structură: - Proiectare: ET; PT; - Execuție: consolidare/ restaurare	-	<ul style="list-style-type: none"> Stadiul fizic al realizărilor prin PNR la 31. 12. 2005: - PT+DE arhitectură biserică; - ET schituri (Biserica Mare: consolidare - restaurare turle -100%; pardoseli -100%; dren - 100%; trotuar dale din piatră - 100%; paratrăsnet paraclis - 100%) Lucrări în continuare propuse prin PNR în 2006 (Suma: 293. 546 RON pt. lucrări în continuare și restante): - SF ansamblu+ schituri; - Biserica Mare: șarpantă - 100%; învelitoare - 100%; tratamente și ignifugări - 100%; parament exterior - 100%; restaurare pictura pronaos
	Ansamblul Mănăstirii Hurez: Corpuri de chilii Cod LMI: VL-II-m-A-09894.06	Orașul Horezu, sat aparținător Romanii de Jos	3/2	1692 - 1697, sec. XVIII	Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuție: consolidare/ restaurare	-	
	Bolnița Mănăstirii Hurezi (Integrată Ansamblului de la Hurezi) Cod LMI: VL-II-m-A-09895.01	Orașul Horezu, sat aparținător Romanii de Jos	1	1696 - 1699	Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuție: consolidare/ restaurare	-	
	Biserica Schitului "Sfinții Apostoli" (Integrat Ansamblului de la Hurezi)	Orașul Horezu, sat aparținător	1	1689	Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuție: consolidare/	-	

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	Nr. niveluri Struct. de rezistență	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
	Cod LMI: VL-II-m-A-09899.01	Romanii de Jos			restaurare		
	Biserica Schitului "Sfântul Ștefan" (Integrat Ansamblului de la Hurezi) Cod LMI: VL-II-m-A-09896.01	Orașul Horezu, sat aparținător Romanii de Jos	1	1703	Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuție: consolidare/restaurare	-	

MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE NAȚIONALĂ (cat. val. "A")

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	Nr. niveluri Struct. de rezistență	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
1.	Mănăstirea Govora Zid de incintă (latura de vest și sud și corpul de chilii de pe latura de est) COD LMI: VL-II-m-A-09904	Sat Scărișoara, com. Mihăești	-	XVII - XIX	Intervenție de urgență 1. Zidul de incintă latura de vest: - ET, PT - Lucrări de consolidare și restaurare a zidului 2. Expertiză tehnică structură de rezistență pt. zidul de incintă latura de sud și corpul de chilii de pe latura de est	Da - pentru consolidare și refuncționalizare - Casa duhovnicului situată în extremitatea sudică a zidului de vest al incintei istorice	<ul style="list-style-type: none"> Zidul de pe latura de vest s-a prăbușit pe o lungime de 5,5 m în urma precipitațiilor din luna martie 2006 (Nota de constatare a Primăriei Mihăești, nr. 1722/14.03.2006). Zidul de incintă de pe latura de sud și corpul de chilii de pe latura de est prezintă fisuri.

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	Nr. niveluri Struct. de rezistență	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
2	Ansamblul fostei Mănăstiri Berislăvești, Biserica "Sf. Trei Ierarhi" și "Sf. Gheorghe" - în cult Cod LMI: VL-II-m-A-09665.01	Com. Berislăvești, sat Berislăvești	1	1754	Intervenție de urgență Structură: - Lucrări de consolidare - execuție	DA - pentru diferite faze, după cum urmează: cercetări arheologice; ET și Studiu geo-tehnic; PT consolidare - restaurare biserică (se mai solicită reveniri la faza DE pt. tiranți, structură turle, acoperiș)	- în cult- Documentația făcută în 2005 se află la O.N.M.I., Biseica fiind cuprinsă în PNR Necesită lucrări urgente de consolidare. Stare fizică foarte gravă/critică - biserică; Stare de colaps - case egumenești * • Stadiul fizic al realizărilor prin PNR la 31. 12. 2006: - Restaurare turn clopotniță; - PT +IU case egumenești; - IU (sprijiniri) case egumenești, eșafodaj biserică; • Lucrările în continuare propuse prin PNR (Suma: 49.996 RON): - SF ansamblu, PT biserică și DE biserică Notă: {ncheierea fazei de proiectare face posibilă începerea execuției lucrărilor de consolidare a bisericii în cursul anului
	- casele egumenești Cod LMI: VL-II-m-B-09665.02	Com. Berislăvești, sat Berislăvești	1	1754	Intervenție de urgență Structură: - Proiect tehnic - Intervenții de urgență (conservare/consolidare)	Aviz 11/2001 - PT și IU (intervenții de urgență consolidare case egumenești)	

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	Nr. niveluri Struct. de rezistență	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
							2006. Biserica fiind în prezent nesigură, comunitatea locală își construiește o biserică nouă, ceea ce conduce la o stare de criză majoră pentru valorosul ansamblu de la Berislăvești.
3.	Mănăstirea Dintr-un Lemn: Corpul de chilii de pe latura de est a incintei istorice Cod LMI: VL-II-m-B-09742.05; Turnul clopotniță Cod LMI: VL-II-m-B-09742.04	Com. Frâncești, sat Dezrobiți	2	Sec. XVIII	1. Finalizare restaurare Palat (Stăreție) - finanțare prin PNR 2. Pt. corpul de chilii latura de est și turnul clopotniță (finanțare parțială prin PNR): - ET, PT, DE - Lucrări de consolidare	Da - Pentru Palat (Stăreție); PT și DE Turn clopotniță	-în folosință, parțial depozit de bunuri de patrimoniu cultural- Stare gravă (planșeele de lemn grav afectate) * În PNR sunt prevăzute în anul 2006: - Finalizare lucrări de restaurare la Palat (Stăreție) - 240.000 RON; - PT și DE - turn clopotniță - 31.369 RON
4.	Ansamblul fostei Mănăstiri Mamu - Biserica "Sfântul Nicolae" COD LMI: VL-II-a-A-09921.	Sat Stănești - Lunca, com. Lungești	1	1696 – 1699	- Expertiză tehnică - structură de rezistență zid despărțitor și pronaos - Continuare lucrări de restaurare frescă	Da -proiect restaurare pictură	Se păstrează la Mamu o frescă brâncovenească valoroasă, parțial aparținând zugravului Pârveu Mutu. -Lucrările de restaurare au fost executate în proporție de 45 - 50 % (altar, turla naosului și absida naos) de către Episcopia

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	Nr. niveluri Struct. de rezistență	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
							Râmnicului.
5.	Biserica "Adormirea Maicii Domnului" a fostei Mănăstiri Stănești COD LMI: VL-II-m-A-09922	Sat Stănești - Lunca, com. Lungești	1	1536	- Expertiză tehnică structură de rezistență - Restaurare frescă	Da - proiect restaurare pictură	Important monument de arhitectură cunoscut prin valoarea deosebită (artistică și documentară) a picturii sale murale din prima jumătate a secolului al XVI-lea (a patra ca vechime din Țara Românească)
6.	Biserica de lemn " Cuvioasa Paraschiva" - Marița, Vaideeni COD LMI: VL-II-m-A - 09805	Sat Marița, com. Vaideeni	1	1556 - 1557	Structură: - ET, PT - Lucrări de consolidare/conservare; refacere fundații, schimbare învelitoare	Nu	Cea mai veche biserică de lemn din județul Vâlcea
7.	Biserica "Sfântul Nicolae" (Integrată Ansamblului Culei Greceanu) Cod LMI: VL-II-m-A-09812.03	Com. Măldărești sat Măldărești	1	1774 - 1790	Structură: - ET, PT (proiectare) - Lucrări de consolidare. Componente artistice: - Frescă: proiect + restaurare	Nu	- Monument de artă și arhitectură foarte valoros, integrat Complexului muzeal de la Măldărești) * <i>Stare de conservare precară: fisuri multiple infiltrații, degradarea picturii murale</i>

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	Nr. niveluri Struct. de rezistență	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
8.	Biserica "Sfinții Voievozi" COD LMI: VL-II-m-A-09712.	Com. Câineni, sat Câinenii Mici	1	1807	- Restaurare frescă interioară și exterioară	Da	Monumentul a fost inclus în PNR în perioada 1999 - 2005 <ul style="list-style-type: none"> • Stadiul fizic al realizărilor prin PNR la 31.12.2005: - finalizare lucrări de consolidare; refacerea învelitorii (contribuții financiare Obștea din Câineni); restaurare pictură exterioară • {n anul 2006 - nu are sume prevăzute în PNR * <p>Notă: Se consideră oportună finalizarea restaurării picturii murale a bisericii, având în vedere valoarea artistică a acesteia (monumentul este asimilat bisericilor pictate din Nordul Moldovei) și afluxul turistic spre Sibiu în anul 2007</p>
9.	Biserica "Sf. Nicolae" Cod LMI: VL-II-m-A-09709	Com. Câineni, sat Câinenii Mici	1	1733	Structură: - Lucrări de consolidare, refacere învelitoare. Componente artistice: - Restaurare pictură	Da - Intervenții de urgență consolidare pictură	Biserica a fost cuprinsă în PNR până în anul 2002. * Consolidarea și restaurarea integrală a monumentului (structură+pictură murală)

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	Nr. niveluri Struct. de rezistență	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
					murală interioară și exterioară		este o prioritate având în vedere valoarea artistică a acestuia similară cu cea a monumentului menționat mai sus la pct. 7, împreună cu care constituie un ansamblu de biserici cetăți similare celor din Transilvania.
10.	Ansamblul bisericilor rupestre de la Bistrița Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" (Ovidenia) COD LMI: VL-II-m-A-09669.	com. Costești, sat Bistrița, în Peștera Sfântul Grigorie Decapolitul.	-	sf. sec. XV, înc. sec. XVI.	Lucrări de restaurare - pictură murală	Nu	Obiective culturale, religioase și turistice importante prin vechime, raritate, istorie și amplasament
	Ansamblul bisericilor rupestre de la Bistrița Biserica "Sfinții Îngeri" COD LMI: VL-II-m-B-09670.	com. Costești, sat Bistrița, în Peștera Sfântul Grigorie Decapolitul	1	1635. Ref.: 1737; 1781 – 1782. Rest.: 1840	Lucrări de restaurare structură + pictură murală	Nu	

MONUMENTE ISTORICE DIN CATEGORIA VALORICĂ "B"

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
1.	Biserica "Sfântul Nicolae" a fostului Schit "De Sub Piatră" ("44 de izvoare") Cod LMI: VL-II-m-B-09874	Com. Costești, sat Pietreni	1700 - 1701	Intervenție de urgență - consolidare Structură: - Expertiză tehnică; - Lucrări de consolidare; Componente artistice: - Frescă: proiect, restaurare frescă	Da - expertiză tehnică și proiect de arhitectură	<i>Stare fizică foarte gravă (fisură transversală - naos)</i> * Prin eforturile Parohiei Costești - Pietreni II a fost întocmită expertiza tehnică. NOTĂ: {n grija Parohiei Costești - Pietreni II (lipsită de resurse financiare) se află trei monumente importante din punct de vedere arhitectural și artistic (pictură murală, tâmplă, icoane cu valoare de patrimoniu): Biserica "Sfântul Nicolae" a fostului Schit "De Sub Piatră" ("44 de izvoare") - Pietreni; Biserica "Nașterea Maicii Domnului" a fostului Schit Peri - Bistrița; Biserica "Sfântul Grigorie Decapolitul - Eleonul" a fostului Schit Păpușa - Bistrița. Aceste monumente, foste schituri înființate de Mănăstirea Bistrița, sunt obiective deosebit de importante pentru dezvoltarea turismului cultural vâlcean, în contextul căruia com. Costești are un rol de prim rang datorită valorilor de patrimoniu cultural de pe teritoriul său.

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
2.	Turnul clopotniță al Bisericii "Sfântul Nicolae" Cod LMI: VL-II-m-B-09747	Com. Fântâțești, sat Dozești	Sec. XVIII	Intervenție de urgență - consolidare	Da - PT	Are documentația de consolidare realizată în 2005. <i>Prăbușit parțial.</i>
3.	Biserica "Buna Vestire" a fostului Schit Climent Cod LMI: VL-II-m-B-09871	Com. Pietrari, sat Pietrarii de Jos	1742 - 1744	Intervenție de urgență - consolidare Structură: - ET, studiu geo tehnic, PT, DE; - consolidarea terenului de amplasament; - consolidarea bisericii; - refacere învelitoare Componente artistice: Frescă: - reactualizare proiect tehnic, lucrări de restaurare.	Nu	- în cult - <i>Fisură transversală accentuată pe traseul absidelor în naos - pericol de prăbușire</i> * Ca urmare a demersurilor făcute la sfârșitul anului 2005, monumentul a fost cuprins în planul de investiții derulate prin Compania Națională de Investiții. Primăria com. Pietrari solicită (îndreptățit), în regim de urgență, sprijin financiar pentru realizarea fazei de proiectare (DE și PT) pentru a nu se pierde investiția (cca. 300.000 RON)
4.	Biserica "Buna Vestire" Cod LMI: VL-II-m-B-09727	Com. Copăceni, sat Copăceni	1804	Intervenție de urgență - consolidare	Da - PT	- scoasă din cult- <i>Stare de precolaps</i> * Lucrările de consolidare au fost începute anterior anului 1990 și întrerupte din lipsa de fonduri. În anul 2005 a fost reactualizată documentația tehnică (întocmită inițial de ing. A. Cișmigiu). Parohia și Primăria Copăceni au făcut multiple demersuri pt. a găsi resursele financiare necesare

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
						scoaterii din pericol a acestui monument valoros.
5	Biserica " Sfinții Voievozi" și "Sfântul Vasile" (Biserica de la Covrești) Cod LMI: VL-II-m-B-09788	Orașul Horezu, cartierul Olari	1826	Intervenție de urgență - consolidare Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuție: consolidare/ restaurare Componente artistice - FRESCĂ: - Documentație tehnică; intervenții de urgență (consolidare frescă), restaurare	Nu	- în cult - <i>Stare de precolaps (fisuri transversale și longitudinale)</i> - Necesită de urgență expertiză tehnică structură și intervenții de urgență pentru scoaterea din pericol. * Este biserica din cartierul olarilor și păstrarea ei se impune ca element de atracție culturală și turistică, integrat cartierului olarilor hurezeni.
6.	Biserica "Sfântul Dumitru" Cod LMI: VL-II-m-B-09867	Com. Livezi, sat Pârâienii de Jos	1825	Intervenție de urgență - scoatere din pericol Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuție:	Nu	- în cult - <i>Fisuri majore la absida altarului. Stare fizică critică</i>
7.	Biserica de lemn "Sfinții Voievozi" și "Sfântul Arhanghel Mihail" Cod LMI: VL-II-m-B-09954	Com. Popești, sat Urși	1757	Intervenție de urgență - scoatere din pericol Structură: - Proiectare: ET; PT - Execuție Componente artistice: - Salvarea picturii murale.	Nu	- capelă de cimitir <i>Grav afectată structura de rezistență - stare de precolaps</i> * Biserică de lemn din sec. al XVIII-lea reprezentativă pentru spațiul cultural vâlcean. Parohia a început încă din anul 2001 întocmirea documentației , actualmente în curs de finalizare.

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
8.	Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" - Biserica de lemn și turnul clopotniță (zid de cărămidă) Cod LMI: VL-II-m-B-09731	Com. Costești, sat Costești, cartier Grușetu	1801	Intervenție de urgență - consolidare turn clopotniță	Nu	- scos din cult - Turnul clopotniță în stare critică (pericol de prăbușire) * Documentația tehnică în curs de elaborare
9.	Fosta Mănăstire Morunglavu: Biserica "Sfântul Apostol și Evanghelist Matei" Cod LMI: VL-II-m-B-09931.01; Colopotnița Cod LMI: VL-II-m-B-09931.02 Corpul de chilii Cod LMI: VL-II-m-B-09931.03	Com. Ștefănești, sat Șerbănești	1746 - 1753 - Biserica; sec. XVIII clopotnița și chiliile	Intervenție de urgență Structură: - Turnul clopotniță în stare de precolaps - Latura de est a corpului de chilii este prăbușită parțial	Nu	- în cult - Pericol de prăbușire a turnului clopotniță * Ansamblu datând din secolul al XVIII-lea, valoros prin arhitectură. Lucrările de restaurare au început în 1986, dar au fost întrerupte înainte de finalizare. În anul 1989 corpul de chilii a fost devastat de un incendiu. Este necesară reactualizarea documentației tehnice.
10.	Biserica de lemn "Înălțarea Domnului" Cod LMI: VL-II-m-B-09965	Com. Dănicei, sat Valea Scheiului	1747	- Consolidare fundații - Readucere la axa verticală; - Refacerea învelitorii de șită	Nu	- scoasă din cult- În prezent în proces accelerat de degradare * Biserică de lemn din secolul al XVIII-lea, foarte valoroasă din punct de vedere arhitectural și artistic.
11.	Biserica "Nașterea Maicii Domnului" a fostului Schit Peri Cod LMI: VL-II-m-B-09671	Com. Costești, sat Bistrița	1689 - 1693	Structură: - ET, PT - Lucrări de consolidare Componente artistice: - Frescă: proiect, lucrări de	Nu	- în cult- Stare fizică gravă * A se vedea pct. 1

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
				restaurare; - Tâmplă și icoane de tâmplă: proiect, lucrări de restaurare		
12.	Biserica "Sfântul Grigorie Decapolitul - Eleonul" a fostului Schit Păpușa Cod LMI: VL-II-m-B-09668	Com. Costești, sat Bistrița	Sec. XV- XVI, ref.1712	Structură: - ET, PT - Lucrări de consolidare Componente artistice: - Frescă: proiect, lucrări de restaurare; - Tâmplă și icoane de tâmplă: proiect, lucrări de restaurare	Nu	- în cult- * A se vedea pct. 1
13.	Biserica "Buna Vestire" și "Sfântul Ioan Botezătorul" Cod LMI: VL-II-m-B-09968	Com. Golești, sat Țânculești	1803 - 1805	Structură: - Proiectare: ET, PT - Lucrări de consolidare Componente artistice: - Frescă: proiectare, restaurare	Nu	- în cult- Stare gravă (Fisuri multiple) * Monument valoros arhitectural și artistic (frescă) lipsit cvasitotal de posibilități financiare.
14.	Biserica "Sfântul Nicolae" - biserica și turnul clopotniță Cod LMI: VL-II-m-B-09980	Com. Măciuca, sat Zăvoieni	1844	Structură: - Proiectare: ET, PT - Lucrări de consolidare Componente artistice: - Frescă: proiectare, restaurare	NU	- în cult- Stare precară de conservare
15.	Ansamblul Mănăstirii Sărăcinești - biserica și incinta Cod LMI: VL-II-m-B-09960	Com. Păușești - Măglași, sat Valea Cheii	1687 - 1688	Lucrări de restaurare a ansamblului în vederea includerii în circuitul turistic	Nu	- unitate sanitară

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
16.	Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" Cod LMI: VL-II-m-B-09824	Com. Slătioara, sat Milostea	Sec. XVIII, ref. 1906	Intervenție de urgență: Structură: - Proiectare: ET, PT - Lucrări de consolidare		- în cult - <i>Bârnele de lemn</i> din care este construită sunt <i>grav afectate</i>
17.	Biserica "Sfânta Treime" Cod LMI: VL-II-m-B-09881	Com. Stroești, sat Pojogi	1782	Structură: - Proiectare: ET, PT - Lucrări de consolidare Componente artistice: - Frescă: proiectare, restaurare		- în cult - <i>Fisuri</i> * Monument valoros din punct de vedere arhitectural cu o pictură murală reprezentativă pt. scoala de pictură vâlceană din secolul al XIX-lea
18.	Biserica "Sfinții Voievozi" Cod LMI: VL-II-m-B-09943	Com. Titești, sat Titești	1760 - 1761			- în cult - <i>Stare fizică gravă</i> * Monument valoros din punct de vedere arhitectural și artistic
19.	Biserica "Toți Sfinții" COD LMI: VL-II-m-B-09885.	orașul Brezoi, sat aparținător Proieni	1798, pridvorul din 1817	- Reparații învelitoare - Restaurare frescă	Da - proiect de restaurare frescă	Pictura murală a monumentului este reprezentativă pentru scoala de pictură vâlceană de la începutul secolului al XIX-lea cu centrul la Ocnele Mari.
20.	Biserica "Cuvioasa Paraschiva" Cod LMI: VL-II-m-B-09908	Com. Sinești, sat Sinești, în cimitir	1746, extinsă în sec. XIX	Biserica a fost devastată de un incendiu. Este necesară o expertiză în vederea evaluării oportunității menținerii monumentului în lista monumentelor istorice.		Biserică avariata grav de un incendiu în anul 2002 <i>Pericol de prăbușire</i>

Nr. crt.	Denumirea Cod LMI	Adresa	An construire	Lucrări necesare	Avize MCC în baza Legii nr. 422/2001 existente	Observații
21.	Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Cod LMI: VL-II-m-B-09840	Ocnele Mari, str. N. Bălcescu, nr. 1	Sec. XVI, adăugiri 1746	Stopare proces de degradare	Da - pt. sprijiniri și acoperiș provizoriu, PT, DE	- scoasă din cult - <i>Ruinată</i> * Monumentul este încă din anul 1976 cuprins în programe naționale de restaurare. Până în prezent nu s-a depășit însă faza de proiectare.
22.	Biserica "Sfântul Ioan Botezătorul" Cod LMI: VL-II-m-B-09844	Ocnele Mari, str. Teilor, nr. 6 (cartier Broșteni)	1793	Intervenție de urgență Structură: - Proiectare: ET, PT - Intervenții urgente consolidare structură	Nu	- scoasă din cult - <i>Grav avariată</i>
23.	Biserica "Sfântul Ioan Gură de Aur" a fostei Mănăstiri Titireciu Cod LMI: VL-II-m-B-09915	Ocnele Mari, loc. Lunca, str. Goruniș, nr. 31	Sec. XVI, ref. sec. XVII, rezidită 1700 - 1706	Intervenție de urgență Structură: - Proiectare: ET, PT - Intervenții urgente consolidare structură	NU	- în cult - <i>Fisuri grave (tendința pridvorului de a se desprinde de corpul navei)</i>
24.	Biserica "Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru" (Țeica) Cod LMI: VL-II-m-B-09950	Ocnele Mari, loc. Țeica	1674 - 1678, ref. 1726	Intervenție de urgență Structură: - Proiectare: ET, PT - Intervenții urgente consolidare structură	Da - expertiză tehnică (s-au solicitat completări cu faza DE)	- în cult - <i>Expertiza tehnică a fost realizată în anul 2001</i> (de către S.C. MINESA ICSPM S.A. Cluj - Napoca) Biserica este situată în perimetrul Câmpul II de sonde.